



Asiantuntijaryhmän kokous / Expert group meeting

22.03.2023

Agenda

- Agendan vahvistus
- Edellisen kokouksen pöytäkirja (avoimet asiat)
- Lyhyt tilannekatsaus ajankohtaisiinasioihin: AKL, AT, LVK
- CABAS
 - Ajoneuvoanalyysin yhteenvetto 2022
 - Keskeiset kehitysalueet 2023
- CAB Time Standards
 - AC – tyhjennys täyttö
 - Pintaoikaisun täydentävä tutkimuksen tulokset
 - Maalaustutkimuksen valmistelujen tilanne
- Mahdollinen palaute "kentältä": AKL, AT, LVK
- Muut asiat
- Kokoustekniset asiat
- Agenda confirmation
- Minutes from the previous meeting (open issues)
- Topical news from branch organizations: AKL, AT, LVK
- CABAS
 - Summary of vehicle analysis 2022
 - Main developments in 2023
- CAB Time Standards
 - AC – empty/fill - status
 - Complementary study for sheet metal repair Results
 - Status of the preliminaries for paint study.
- Any feedback from “the field”: AKL, AT, LVK
- Any other matters
- Meeting-related issues

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Lyhyt tilannekatsaus ajankohtaisiin asioihin: AKL, AT, LVK

CABAS

Ajoneuvoanalyysi / Vehicle Analysis

Analysoidut mallit 2023

Fabrikat	CABAS modeller	Modell
Audi	7	Q5, Q5 FL, Q5 Sportback
Cupra	3	Born, Formentor, Formentor e-Hybrid
Fiat	1	500e
Honda	1	HR-V Hybrid
Mini	1	Clubman
Toyota	12	Corolla Trek, Proace City EV Kort/Lång, Proace City Verso
Volvo	12	S60, S90, V90, XC90 - Dark/Bright/Twin Engine/Recharge
VW	2	ID.5, ID.5 GTX
	39	



VW ID.5 GTX



Cupra Formentor

Status CABAS

- VIN-koodiin perustuva varaosatunnistus
 - Uusimmat julkaistut merkit: KIA ja Hyundai
 - Lisää merkkejä tulossa
- Pilotti teköällypohjaisesta vaurion kuvantunnistuspalvelusta käynnissä.
- CAB keskittyy vuonna 2023 CABASin toiminnallisuksien viemiseen vaiheittain pilveen.
- Lisäksi valmistellaan uutta sopimus- ja toimitajahallintaa; uudistus käyttöön arviolta vuonna 2024
- Vuoden 2023 CABAS-julkaisupäivät:
 - 15.4.2023
 - 10.6.2023
 - 16.9.2023
 - 14.10.2023
 - 25.11.2023

Spare parts		Body alignment		R/I	Paint	Other		
Spare parts								
Spare part price date: 2022-01-03								
Op.	Type	Join	VIN	Description				
R	L			FRONT BUMPER COVER PRIMED				
R	L			FRONT BUMPER COVER PRIMED HEADLAMP WASHER				
R	L			FRONT BUMPER COVER PRIMED SEMI-AUTOMATIC PARKING ASSIST				
R	L			FRONT BUMPER COVER PRIMED HEADLAMP WASHER SEMI-AUTOV	✓			
R	L			FRONT BUMPER COVER SILVER 711 EX.				
R	L			FRONT BUMPER COVER HEADLAMP WASHER SILVER 711 EX.				
R	L			FRONT BUMPER COVER SEMI-AUTOMATIC PARKING ASSISTANCE SIL				
R	L			FRONT BUMPER COVER HEADLAMP WASHER SEMI-AUTOMATIC PA				
R	L			2PCS				
R	L			GRILLE, FRONT BUMPER PARK ASSIST SEMI-AUTOMATIC PARKING A	✓			
R	L			GRILLE, FRONT BUMPER REAR PARK CONTROL				
R	L			GRILLE, FRONT BUMPER UPPER REAR PARK CONTROL				
R	L	L		GRILLE, FRONT BUMPER UPPER SEMI-AUTOMATIC PARKING ASSIST	✓			
R	L	R		GRILLE, FRONT BUMPER UPPER SEMI-AUTOMATIC PARKING ASSIST	✓			
R	L	L		GRILLE, FRONT BUMPER UPPER WITH CHROME MOULDING				
R	L	R		GRILLE, FRONT BUMPER UPPER WITH CHROME MOULDING				
R	L	L		GRILLE, FRONT BUMPER LOWER	✓			
R	L	R		GRILLE, FRONT BUMPER LOWER	✓			

CAB Time Standards

Käynnissä olevat ja suunnitellut aikatutkimukset / Ongoing and next time studies

Käynnissä:

- Ilmastointiaine (tyhjennys/täyttö)

Seuraavaksi:

- Maalausaikatutkimus
 - Tavoite:
 - selvittää maalausen uudet vaatimukset ja menetelmät
 - päivittää maalausaikastandardi
 - Esitutkimus käynnissä
 - Kartoitetaan Suomen ja Norjan tarpeet ja prosessit esitutkimuksen yhteydessä
 - Tutkimus tarkoitus aloittaa 2023
- Heavy MYSBY
 - Esitutkimus aloitetaan Q1/2023
 - Modulaarinen tutkimus, jossa keskitytään hitsattuihin ja ruuvattuihin osiin sekä lasiin, jotta saadaan oikeat muuttujat käyttöön ajoneuvoanalyysiä varten.

Ongoing:

- AC (Empty/Fill)

Next:

- Time study for paint
 - Aim:
 - Investigate new requirements and methods for paint
 - Update the time standard for paint
 - Pre-study is ongoing
 - Stakeholder needs to be updated with Finnish and Norway aspects
 - Study planned to be started in 2023
- Heavy MYSBY
 - Pre-study to be started in Q1 2023
 - Modular studies with focus on welded parts, screwed part and glass in order to get variables for vehicle analysis.

Täydentävä pintoaoikaisututkimus / Complementary study on sheet metal repair

Pintaoikaisu Täydentävä tutkimus

Sheet metal repair Supplementary study

Huom! Tämä ei ole virallinen esitys, vaan kaksikielinen kokousversio.

Virallinen esitys täydentävästä pintaoikaisututkimuksesta pidetään webinaarissa 29.3. ja 18.4.2023, ja sen materiaali on saatavilla CABin webbisivulla

Esityksen sisältö

1

Täydentävän tutkimuksen tausta

2

Täydentävän tutkimuksen yhteenvetö ja tulos

3

Aikastandardin päivitys

4

CABAS

5

Esimerkkilaskelmia

6

Tiedotus ja julkaisu

- Background to the supplementary study
- Summary and results of the supplementary study
- Updating the time standard
- CABAS
- Example calculations
- Communication and Launch

Miksi CAB tutkii jatkuvasti? Why continuous studies?

- Muuttuvat korjausmenetelmät
- Uudet materiaalit
- Uudet työvälitteet
- Uudenlaiset rakenteet ajoneuvoissa

Tavoite?

- Ajantasaiset, todellisuuteen perustuvat ajat CABAsissa



Pintaoikaisun tausta

Background

MYSBY 6


- Pintaoikaisu on osa vuonna 2017 julkaistua MYSBY6-aikastandardia
- Tuolloisessa pintaoikaisussa ainoa aikaan vaikuttava tekijä oli käsisipäästävyysluokka (A/B).

Nykyinen pintaoikaisu

- Nykyinen pintaoikaisun aikastandardi julkaistiin Suomessa syyskuussa 2022 (Ruotsissa marraskuussa 2021). MYSBY6:a ei muita osin muutettu.
- Nykyisessä aikastandardissa on useampia aikaan vaikuttavia tekijöitä (esim. kantti ja sovitus)
- Aikastandardia täydennettiin myös naarmuvauriolla
- Käytömahdollisuudet laajenivat, esim. vaurion pinta-ala kasvoi 18 dm^2 :iin
- Alumiinikorjausten laskeminen tuli mahdolliseksi.

MYSBY 6

- Sheet metal repair was part of the MYSBY studies
- The CABAS interface handled surface size and access class
- Current sheet metal repair
 - Launched in Finland in 2022. No other elements in MYSBY6 v1.
 - More explanatory variables.
 - The time standard is extended with scratch damage.
 - Larger areas of validity, surface can now be measured up to 100 cm².
 - The time standard allows estimating on aluminum parts.



Miksi tehtiin täydentävä tutkimus? Why a new study?

- Supplementary study of large damages
- Experiences from workshops that the model was not suitable for large damages over 10 dm²
- At the request of the insurance and motor industry, a decision was made to carry out a supplementary study to investigate whether the time standard was inappropriate for damage above 8 dm²
- The study also allowed reviewing other variables in the sheet metal repair.


- Korjaamot Ruotsissa kokivat, että aikastandardi ei soveltunut yli 10 dm²:n kokoisiin vaurioihin
- Ruotsin auto- ja vakuutusalojen esittämän toiveen pohjalta CAB teki päätöksen toteuttaa täydentävä tutkimus sen selvittämiseksi, onko aikastandardi soveltuaton 8 dm²:n ja sen ylittäviin vaurioihin.
- Samalla pystyttiin tarkistamaan myös muut pintoaiheiden muuttujat.

Yhteenvetö täydentävästä tutkimuksesta / Summary of the new study

- Täydentävässä tutkimuksessa käytettiin samaa tutkimusmenetelmää ja samoja muuttujia kuin alkuperäisessä pintoikaisututkimuksessa
 - Tutkimusaineisto kerättiin Ruotsissa aikavälillä 25.4. – 23.12.2022
 - Yhteensä tutkittiin 176 vauriota, joista 145 havaintoa käytettiin tuloksen analysoitiin
 - 64 tutkimusainestoon hyväksytystä vauriosta oli yli 8dm^2
 - Tutkimuksessa oli mukana 62 ruotsalaista vauriokorjaamoa.
- The same study methodology and variables were used in this study.
 - The data collection started on April 25, 2022, and continued until December 23, 2022.
 - A total of 176 observations (damages) were collected. 145 observations were used for the final analysis after processing and review.
 - 64 of the approved observations were over 8 dm^2 .
 - 62 unique workshops contributed during this collection period.

Vaurioiden koko täydentävässä tutkimuksessa / Damage size in the supplementary study

Luku-
määrä




Täydentävän tutkimuksen tulos / Results

- Havaitut korjaukset sijoittuvat nykyisen aikastandardin virhemarginaalin sisälle.
- Nykyinen aikastandardi on pätevä ja edustaa hyvin vaurioita 18 dm^2 :n alaan asti.
- Koska havaittujen suurten vaurioiden määrä on nyt suurempi, voimme luotettavasti todeta, että aikastandardi on edustava 25 dm^2 :n suuruisiin vaurioihin.
- Aikastandardin muuttujat on tarkistettu.

- Studied damage repairs are within the error margin of the current time standard.
- Today's time standard is valid and represents well damages up to 18 dm^2
- With the increased number of observed large damages CAB can confidently say that time standard is representative to damages up to 25 dm^2
- The variables of the time standard have been reviewed.

Pinta-alasta riippuva muuttuja / Area-dependent variable

Jaksoa



Huom! Pinta-alasta riippuva muuttuja on vain yksi, pelkkään pinta-alaan perustuva muuttuja, kaikista aikastandardin muuttujista, ja tuottaa vain tähän muuttujaan perustuvan ajan pintoikaisun aikastandardista.

Pinta-alasta riippuva muuttuja on tässä kuvassa erottettu aikakaavasta, jotta havainnollistetaan erot eri muuttujien tuottamien aikojen välillä ja voidaan osoittaa aikapohjan stabilius.

Aikastandardin päivitys / Update of the time standard

Mallinnus


- Nykyistä pintoikaisun aikastandardia päivitetään täydentävän tutkimuksen havainnoilla ja päivitettyllä muuttujahypoteesilla.
- Pintoikaisun aikastandardin pohjana on näin ollen yhteensä 513 (368+145) vauriota sekä Suomessa syksyllä tehty kontrollitutkimus.

Muutokset pintoikaisun nykyiseen aikastandardiin:

- Laskenta 25 dm²:n vaurioalaan asti
- Yleisille kohteille pinta-alakerroin säilyy suhteellisen muuttumattomana
- Kohde Kynnyspelti saa oman pinta-alakertoimen
- Koteen Takalokasuoja pinta-alakerroin laskee
- Kiveniskusujan poisto saa kiinteän ajan
- Taitteen ja sovituksen ajat kasvavat.

- Modelling
 - A new sheet metal repair time standard based on all observations from today's sheet metal repair and the supplementary study variable hypothesis.
- 513 damages (368+145) contribute to the time standard
- Changes to today's time standard
 - Larger area of validity, surface can now be calculated up to 25dm²
 - Area factor for general position relatively unchanged.
 - Sill position gets separate area factor.
 - Removal of Body is given a general surcharge.
 - Area factor of rear fender position slightly reduced.
 - Time for folds and fittings increased

Vaurioiden kokojakauma – kaikki havainnot/ Damage size – all studied objects



CABAS-käyttöliittymä



Pintaokaisu

Työ

Materiaali

Pelti Alumiini

Ala

Korkeus (cm)	Leveys (cm)	<u>Ala (dm²)</u>	Naarmu	Kantti	Sovitus	<u>Kiveniskusuojan poisto</u>	Pintaokaisun aika	Karkeakittauksen aika	Muistiinpanot (30 merkin rajoitus)
0	0	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	

Max 25dm²

- Kohde
- Materiaali [pelti, alumiini]
- Leveys [cm]
- Korkeus [cm]
- Vaurioituneiden kanttien lkm [0-5]
- Sovitusten lkm [0-3]
- Naarmuvauorio [kyllä/ei]
- Kiveniskusuojan poisto [kyllä/ei]

Esimerkkejä



- Seuraavaksi annamme muutamia esimerkkejä kalvolla 10 lueteltujen muutosten vaikutuksista.
 - Esimerkkivahingot ovat samoja, joita esitettiin kesäkuun 2022 pintoikaisuesityksessä.
-
- *Next, we will give some examples of the effect of the changes listed on the slide 10.*
 - *The example damages are the same as those presented on the presentation of June 2022.*

Example 1

- Damaged hood
- Height: 13cm
- Width: 5cm
- Number of Swage lines: 1
- Area: 0,65 dm²

New estimate: 71 periods

Current estimate: 66 periods



New estimate: Repair 34, Filling 37 periods


Current estimate: Repair 30, Filling 35 periods

Esimerkki 1

- Vaurioitunut konepelti
- Korkeus: 13cm
- Leveys: 5cm
- Kanttien määrä: 1
- Vaurioala: 0,65 dm²

Uusi aika: 71 jaksoa (oikaisu 34, kittaus 37)

Nykyinen aika laskelmalla: 66 jaksoa
(oikaisu 30, kittaus 35)



Example 2 - small

- Damaged sill
- Height: 4cm
- Width: 15cm
- Number of swage lines: 1st
- Number of fittings: 2st
- Body
- Area: 0,6 dm²

New estimate: 127 periods

Current estimate: 97 periods



New estimate: Repair 90, Filling 37 periods

Current estimate: Repair 62, Filling 35 periods

Esimerkki 2

- Vaurioitunut kynnyspelti
- Korkeus: 4cm
- Leveys: 15cm
- Kanttien määrä: 1
- Sovitusten määrä: 2
- Kiveniskusuojan poisto
- Vaurioala: $0,6 \text{ dm}^2$

Jusi aika: 127 jaksoa

(oikaisu 90, kittaus 37)

Nykyinen aika laskelmalla: 97 jaksoa (oikaisu 62, kittaus 35)



Example 3- small

- Damaged rear panel (dog-leg)
- Height: 5cm
- Width: 5cm
- Number of swage lines: 1
- Number of fittings: 1
- Area: 0,25 dm²

New estimate: 85 periods

Current estimate: 75 periods



New estimate: Repair 51, Filling 35 periods

Current estimate: Repair 42, Filling 33 periods

Esimerkki 3

- Vaurioitunut takalokasuoja
- Korkeus: 5cm
- Leveys: 5cm
- Kanttien määrä: 1
- Sovitusten määrä: 1
- Vaurioala: $0,25 \text{ dm}^2$

Uusi aika: 85 jaksoa

(oikaisu 51, kittaus 35)

Nykyinen aika laskelmalla: 75 jaksoa

(oikaisu 42, kittaus 33)



Example 4 - large

- Damaged rear panel
- Height: 25cm
- Width: 34cm
- Number of swage lines: 1
- Number of fittings: 1
- Area: 8,5 dm²

New estimate: 190 periods

Current estimate: 207 periods



New estimate: Repair 105, Filling 86 periods

Current estimate: Repair 122, Filling 85 periods

Esimerkki 4

- Vaurioitunut takalokasuoja
- Korkeus: 25cm
- Leveys: 34cm
- Kanttien määrä: 1
- Sovitusten määrä: 1
- Vaurioala: 8,5 dm²

Uusi aika: 190 jaksoa

(oikaisu 105, kittaus 86)

Nykyinen aika laskelmalla: 207 jaksoa (oikaisu 122, kittaus 85)



Example 5 - Large

- Damaged rear door
- Height: 30cm
- Width: 30cm
- Area: 9 dm²

New estimate: 124 periods

Current estimate: 126 periods



New estimate: Repair 46, Filling 78 periods

Current estimate: Repair 49, Filling 77 periods

Esimerkki 5

- Vaurioitunut takaovi
- Korkeus: 30cm
- Leveys: 30cm
- Vaurioala: 9 dm²

Jussi aika: 124 jaksoa
(oikaisu 46, kittaus 78)

Nykyinen aika laskelmalla: 126 jaksoa (oikaisu 49, kittaus 77)



Example 6 - large

- Damaged rear panel
- Height: 28cm
- Width: 30cm
- Number of swage lines: 2
- Number of fittings: 2
- Body
- Area: 8,4 dm²



New estimate: 254 periods

Current estimate: 356 periods

New estimate: Repair 158, Filling 96 periods

Current estimate: Repair 260, Filling 96 periods

Esimerkki 6

- Vaurioitunut takalokasuoja
- Korkeus: 28cm
- Leveys: 30cm
- Kanttien määrä: 2
- Sovitusten määrä: 2
- Kiveniskusuojan poisto
- Vaurioala: 8,4 dm²



Uusi aika: 254 jaksoa (oikaisu 158, kittaus 96)

Nykyinen aika laskelmalla: 356 jaksoa (oikaisu 260, kittaus 96)

Example 7 - Large

- Damaged rear panel
- Height: 78cm
- Width: 16cm
- Number of swage lines: 4
- Number of fittings: 1
- Area: 12,48 dm²



New estimate: 338 periods

Current estimate: 351 periods

New estimate: Repair 196, Filling 142 periods

Current estimate: Repair 208, Filling 144 periods

Esimerkki 7

- Vahingoittunut takalokasuoja
- Korkeus: 78 cm
- Leveys: 16 cm
- Kanttien määrä: 4
- Sovitusten määrä: 1
- Vaurioala: 12,48 dm²



Uusi aika: 338 jaksoa (oikaisu 196, kittaus 142)

Nykyinen aika laskelmalla: 351 jaksoa (oikaisu 208, kittaus 144)

Example 8 - Aluminium

- Damaged rear panel
- Height: 60cm
- Width: 14cm
- Number of swage lines: 2
- Number of fittings: 1
- Aluminium
- Area: 8,4 dm²



New estimate: 236 periods

Current estimate: 247 periods

New estimate: Repair 141, Filling 96 periods

Current estimate: Repair 152, Filling 96 periods

Esimerkki 8 - Alumiini

- Vauriotunut takalokasuoja
- Korkeus: 60cm
- Leveys: 14cm
- Kanttien määrä: 2
- Sovitusten määrä: 1
- Alumiini
- Vaurioala: 8,4 dm²



Jusi aika: 236 jaksoa (oikaisu 141, kittaus 96)


Nykyinen aika laskelmalla: 247 jaksoa (oikaisu 152, kittaus 96)

Example 9 – Multiple damages on a spare part

- Damaged front fender
- Height: 2 cm / 2 cm
- Width: 3 cm / 5 cm
- Number of swage lines: 2 / 1
- Number of fittings: 2 / 1
- Area: 0,04 dm² / 0,15 dm²

New estimate: $133 + 84 = 217$ periods

Current estimate: $110 + 72 = 182$ periods




New estimate: Repair 89 + 50, Filling 44 + 34 periods

Current estimate: Repair 67 + 40, Filling 43 + 32 periods

Esimerkki 9 – Kaksi vahinkoa samassa osassa

- Vaurioitunut etulokasuoja
- Vaurio 1:
 - korkeus: 2 cm
 - Leveys: 5 cm
 - Kanttien määrä: 2
 - Sovitusten määrä: 2
- Vaurio 2:
 - Korkeus: 2 cm
 - Leveys: 3 cm
 - Kanttien määrää: 1
 - Sovitusten määrää: 1
- Vaurioala: $0,15 \text{ dm}^2 / 0,04 \text{ dm}^2$



Uusi aika: $133 + 84 = 217$ jaksoa

Nykyinen aika laskelmalla: $110 + 72 = 182$ jaksoa

Example 10

- Damaged rear panel
- Height: 37cm
- Width: 10cm
- Number of swage lines: 2
- Number of fittings: 1
- Body
- Area: 3,7 dm²

New estimate: 177 periods

Current estimate: 206 periods

New estimate: Repair 110, Filling 67 periods

Current estimate: Repair 140, Filling 66 periods



Esimerkki 10

- Vaurioitunut takalokasuoja
- Korkeus: 37cm
- Leveys: 10cm
- Kanttien määrä: 2
- Sovitusten määrä: 1
- Kiveniskusuojan poisto
- Vaurioala: 3,7 dm²

Uusi aika: 177 jaksoa (oikaisu 110, kittaus 67)

Nykyinen aika laskelmalla: 206 jaksoa (oikaisu 140, kittaus 66)



Example 11 - Large

- Damaged sill
- Height: 10cm
- Width: 86cm
- Body
- Area: 8,6 dm²



New estimate: 217 periods

Current estimate: 236 periods

New estimate: Repair 142, Filling 76 periods

Current estimate: Repair 161, Filling 75 periods

Esimerkki 11

- Vaurioitunut kynnyspelti
- Korkeus: 10cm
- Leveys: 86cm
- Kiveniskusuojan poisto
- Vaurioala: 8,6 dm²

Uusi aika: 217 jaksoa

(oikaisu 142, kittaus 76)

Nykyinen aika laskelmalla: 236 jaksoa (oikaisu 161, kittaus 75)



Mitä seuraavaksi tapahtuu?

- Uutiskirje kaikille CABAS-käyttäjille ja sidosryhmille 23.3.2023
- Esittelywebinaarit (taltioidaan):
 - Ke 29.3. klo 9.30
 - Ti 18.4. klo 9.30
- Suunniteltu julkaisu CABASiin syksyn 2023 aikana.
- Lue lisää aikastandardeista ja aikatutkimuksesta:
<https://cabgroup.se/fi/ajoneuvot/ajankohtaista/pintaoikaisu.html>

What next?

- Newsletter to all CABAS users and stakeholders
- Presentation webinars (recorded):
 - Wed 29.3. at 9.30
 - Tue 18.4. at 9.30
- Planned publication to CABAS: autumn 2023
- Read more:
<https://cabgroup.se/fi/ajoneuvot/ajankohtaista/pintaoikaisu.html>

Muut asiat?
Any other matters?

Next meeting and Communication

Kokoustekniset asiat / Meeting materials

- Keskustelu seuraavan asiantuntijaryhmän kokouksen sisällöstä, aiheista ja osallistujista
- Keskustelu tämän kokouksen materiaalin julkaisusta
 - Julkaisu CABASiin:
 - Muistio julkaistaan, kun se on kommentoitu/hyväksytty
 - Esitys julkaistaan samaan aikaan
- Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka?
 - Discussion of the content, topics and attendants of the next Expert Group meeting
 - Discussion on the materials of this meeting
 - Publishing in CABAS
 - Minutes when accepted
 - Presentation at the same time
 - Date and place for the next meeting?

Kiitos!