



Ohje CABASin työvaiheiden aikoihin

Sisällys

Vikakoodien poisto	2
958300 – Vikakoodien poisto (OEM)	2
958301 – Vikakoodien poisto – merkkikohtainen aika	2
958302 – Vikakoodien poisto – yleisaika.....	2
Sisältyvät työvaiheet	2



Vikakoodien poistaminen

958300 – Vikakoodien poisto (OEM)

Aika on peräisin valmistajalta. Lisätietoja valmistajan ohjeissa.

958301 – Vikakoodien poisto – merkkikohtainen aika

CAB on tutkinut ajan, ja se on kyseiselle merkillä tutkimuksessa saatu keskimääräinen aika.

958302 – Vikakoodien poisto – yleisaika

CAB on tutkinut ajan, ja se on kaikille merkeille tutkimuksessa saatu keskimääräinen aika.

Sisältyvät työvaiheet

Niille työvaiheille, joille CAB on määrittänyt ajan, sisältyvät seuraavat työt aikaan:

- Laitteiden noutaminen (tietokone/tabletti)*
- Laitteiden käynnistys
 - akkulaturin kytkeminen
 - laitteen kytkeminen päälle
 - tietokoneen ja auton välisen yhteyden odottaminen
 - sisäänkirjautuminen (vikakoodiohjelma)
- Skannaus ja poisto
 - auton skannaus – tietokone hoitaa
 - koodien poisto / uudelleenskannaus – tietokone hoitaa
- Hallinnolliset työt
 - pöytäkirjan tallentaminen ja tulostaminen
- Laitteen irrottaminen
 - uloskirjautuminen (vikakoodiohjelma)
 - laitteen irrottaminen
 - laitteen sammuttaminen (tietokone/tabletti)
 - akkulaturin irrottaminen
- Laitteen palauttaminen*

**Laitteen noutamiselle ja palauttamiselle on tutkimuksessa havaittu keskimääräinen etäisyys 24 metriä (yhtein suuntaan).*

Aikaan ei sisälly vianmäärittystä eikä ohjainyksikön kalibrointia.