

# SAMVERKANSGRUPPEN 2020-03-23

# Agenda

- Inledning
- Information från motorbransch och försäkring
- Medlemmar i Samverkansgruppen
- Status fordonsanalys
- Status CABAS
- Status tidsstandard
- Ev. nya marknadsbehov och prioritering
- Kommunikation
- Övrigt

# Inledning

- Föregående protokoll
- Övrigt punkter att addera till agendan?

# STATUS FORDONSANALYS

# Fordonsanalys


	Make	Family	Body	Year	CFC	Facelift	CDD
1	Kia	Sportage	Kombi 5D	2019-	QL	X	2020:1
2	Mazda	CX-30	Kombi 5D	2020-	DM		2020:1
3	Ford	Mondeo Hybrid	Kombi 5D	2019-	CNG	X	2020:1
4	BMW	3-serie M-Sport pkt.	Kombi 5D	2019-	G20, G21		2020:1
5	Lexus	UX 250h	Kombi 5D	2019-	DM		2020:1
6	Toyota	Camry	Sedan 4D	2019-	AXVH71		2020:1
7	Citroen	Berlingo	Kort Skåp 2+1+2D	2019-	K9		2020:1
8	Opel	Combo	Kort Skåp 2+1+2D	2019-	X19		2020:1
9	Volvo	XC 40 twin engine	Kombi 5D	2019-	536		2020:1
10	Volvo	XC 40 twin engine R-Design	Kombi 5D	2019-	536		2020:1
11	Volvo	XC 40 R-Design	Kombi 5D	2018-	536		2020:1
12	Kia	Niro	Kombi 5D	2020-	DE	X	2020:1
13	Kia	Niro Plug-in Hybrid	Kombi 5D	2020-	DE	X	2020:1
14	Audi	Q3 Std.	Kombi-Sedan 5D	2015-	8U#	X	2020:1
15	Audi	Q3 S-Line (2K7)	Kombi-Sedan 5D	2017-	8U#	X	2020:1
16	Toyota	C-HR	Kombi-Sedan 5D	2020-	##X#0	X	2020:1
17	Suzuki	Vitara	Kombi 5D	2019-	APK416	X	20200218
18	Ford	Transit Courier	Skåp 2+1+1D	2014-	C4A		20200218
19	Ford	Transit Courier	Skåp 2+2+1D	2014-	C4A		20200218
20	Ford	Transit Courier	Skåp 2+1+2D	2019-	C4A	X	20200218
21	Ford	Transit Courier	Skåp 2+2+2D	2019-	C4A	X	20200218
22	Ford	Transit Courier	Skåp 2+1+1D	2019-	C4A	X	20200218
23	Ford	Transit Courier	Skåp 2+2+1D	2019-	C4A	X	20200218
24	VW	Passat GTE	Kombi 5D	2020-	3G#	X	20200218
25	VW	Passat Alltrack	Kombi 5D	2020-	3G#	X	20200218
26	Peugeot	Rifter	Kombi 2+2+1D	2019-	K9		20200218
27	Hyundai	Ionic	Kombi-Sedan 5D	2020-	G2, G7	X	20200218
28	Kia	Optima Laddhybrid	Kombi 5D	2019-	JF	X	20200224
29	Ford	Fiesta ST-Line	Kombi-Sedan 5D	2017-	CE1		20200224
30	Lexus	ES300h	Sedan 4D	2019-	AXZH10		20200224
31	Ford	Focus Active	Kombi-Sedan 5D	2019-	CGE		20200309
32	Ford	Focus Active	Kombi 5D	2019-	CGE		20200309
33	VW	Transporter T6.1	Kort Kombi 2+1+2D	2020-	SH#	X	20200309
34	VW	Transporter T6.1	Kort Kombi 2+2+1D	2016-	SH#	X	20200309
35	VW	Transporter T6.1	Lång kombi 2+1+2D	2016-	SH#	X	20200309
36	VW	Transporter T6.1	Lång Kombi 2+1+1D	2016-	SH#	X	20200309
37	VW	Transporter T6.1	Kort Skåp 2+1+2D	2016-	SH#	X	20200309
38	VW	Transporter T6.1	Kort Skåp 2+1+1D	2016-	SH#	X	20200309
39	VW	Transporter T6.1	Kort Skåp 2+2+1D	2016-	SH#	X	20200309
40	VW	Transporter T6.1	Lång Skåp 2+1+2D	2016-	SH#	X	20200309
41	VW	Transporter T6.1	Lång Skåp 2+2+2D	2016-	SH#	X	20200309
42	VW	Transporter T6.1	Lång Skåp 2+1+1D	2016-	SH#	X	20200309
43	VW	Transporter T6.1	Lång Skåp 2+2+1D	2016-	SH#	X	20200309
44	Honda	Jazz	Kombi-Sedan 5D	2018-	GK3	X	20200309
45	BMW	3-serie Laddhybrid	Sedan 4D	2019-	G20		20200309
46	BMW	X3 Laddhybrid	Kombi 5D	2018-	G01		20200316

- CDD i produktion (feb 2020)
- Hyrbilsavtal med Europcar & MABI
- Audi Q3 (Europcar) analyserad i veckan
- Planerar för Sixtavtal

# STATUS CABAS

# Utökad fordonsinformation

**Fordon**

 **BJW032**

Modellkod 01-486-2015 Välj modell...

Modelltext \* VOLVO V70 4-CYL KOMBI 5D

Fordonstyp Personbil

**Fordonsnamn** Volvo V70 D4 AWD Geartronic, 181hk, 2016

Årsmoell 2015

Första reg. datum 2015-07-02 📅

VIN/Chassinr YV1BW81C6G1350972 VIN-sökning

Mätarställning 0 Km

**!** Ange mätarställning för att hämta extern värdering.

**Utrustningspaket** Summum, Classic

Karosstyp Kombi

**Däck och mönsterdjup**

Typ  Däckfabrikat

Ej kontrollerat  OK  Ej OK

**Lack**

Typ 2

**Färgkod** 717

**Färgnamn** Onyx Black

Tillverkarens kod

Varumärke

- Fordonsinformation hämtas in via API

# Utökad fordonsinformation - värdering

- Värdering via car.info

**Fordon**

**BJW032**

Modellkod 01-486-2015 Välj modell...

Modelltext \* VOLVO V70 4-CYL KOMBI 5D

Fordonstyp Personbil

Fordonsnamn Volvo V70 D4 AWD Geartronic, 181hk, 2016

Årsmodell 2015

Första reg. datum 2015-07-02

VIN/Chassinr YV1BW81C6G1350972

Mätarställning 10.000 Km

Extern värdering av Car.info 250.624,00

Senast kända mätarställning: 63710 km.

Utrustningspaket Summum, Classic

Karosstyp Kombi

**Däck och mönsterdjup**

Typ  Däckfabrikat

Ej kontrollerat  OK  Ej OK

**Lack**

Typ 2

Färgkod 717

Färgnamn Onyx Black

Tillverkarens kod

Varumärke

Mätarställning 65.000 Km

Extern värdering av Car.info 241.990,00

Extern marknadsvärdering. Använd endast för intern referens.



# Momshantering - Vagnskadegaranti

Sök försäkringsinformation

X

1 - Försäkringsbolag	2 - Skadedatum	3 - Skadans omfattning (1)	3 - Skador (7)	Skademoment	Självrisk	Skadenummer
Mercedes-Benz Försäkring	2020-02-28			Vagnskadegaranti	0,00	000222/07 200...
Mercedes-Benz Försäkring	2020-02-21			Vagnskadegaranti	6 000,00	000222/06 200...
Mercedes-Benz Försäkring	2020-02-19			Vagnskadegaranti	3 000,00	000222/05 200...
Mercedes-Benz Försäkring	2020-02-15			Vagnskadegaranti	3 000,00	000222/04 200...
Mercedes-Benz Försäkring	2020-02-10	Bak+HB+Hbtk		Vagnskadegaranti	2 000,00	000222/03 200...
Mercedes-Benz Försäkring	2019-10-20			Vagnskadegaranti	6 000,00	000222/02 191...
Mercedes-Benz Försäkring	2019-08-08	Hbtk+HB		Vagnskadegaranti	6 000,00	000222/01 190...

SNABBVAL	Skada	Motpart	Fordon	Fordonsägare / Försäkringstagare	Brukare av fordonet	Kontaktperson	Besiktningssman	Försäkringsbolag
----------	-------	---------	--------	----------------------------------	---------------------	---------------	-----------------	------------------

### Skadeinformation

Skada

Skadenummer: 000222/06 200221  
Datum: 2020-02-21

Skadans placering:  
Försäkringsnummer:  
Betalningsåtagande: Ja  
Förskottsservice: Nej

Radstreckskada:

Skademoment: Vagnskadegaranti  
Självrisk (kr): 6 000,00

Självrisk (%):  
Info självrisk:  
Moms på vagnskadegarantisjälvrisk: 1500  
Berättigad hyrbit: E  
Info hyrbit: Hyrbit ingår inte.  
Försäkringsbolagsomfattning:  
Status: S  
Kommentar:  
Momsandel:  
Till toppen

Motpart  
Motpart är vållande:  
Denkrefrensnummer

Skriv ut OK Avbryt

Uppdatera kalkyl - 000222

X

Rubrikinfo.	Fält	Aktuellt värde	Nytt värde	Källa
<input checked="" type="checkbox"/>	Skada - Skadedatum		2020-02-21	Försäkringsfåga
<input checked="" type="checkbox"/>	Skada - Självrisk, kr	0,00	6 000,00	Försäkringsfåga
<input checked="" type="checkbox"/>	Skada - moms på självrisk, belopp		1 500,00	Försäkringsfåga
<input checked="" type="checkbox"/>	Skada - Skademoment		Vagnskadegaranti	Försäkringsfåga
<input checked="" type="checkbox"/>	Momspliktig*		Ja	Försäkringsfåga
<input checked="" type="checkbox"/>	Skada - Betalningsåtagande	nej	Ja	Försäkringsfåga
<input checked="" type="checkbox"/>	VIN-kod/chassinummer		13146464	CABAS-register
<input checked="" type="checkbox"/>	Fordon - Registreringsdatum		2013-10-13	Försäkringsfåga
<input checked="" type="checkbox"/>	Fordon - Modellinfo		Mercedes SLS AMG Black S...	Försäkringsfåga
<input checked="" type="checkbox"/>	Fordon - Modell		Mercedes-Benz MERCEDES...	CABAS-register
<input checked="" type="checkbox"/>	Försäkringsbolag - Kod		IS	Försäkringsfåga
<input checked="" type="checkbox"/>	Försäkringsbolag - Namn		IF Märkesförsäkring AB	Försäkringsfåga
<input checked="" type="checkbox"/>	Försäkringsbolag - Adress		M30	Försäkringsfåga
<input checked="" type="checkbox"/>	Försäkringsbolag - Postnummer		10680	Försäkringsfåga
<input checked="" type="checkbox"/>	Försäkringsbolag - Ort		Stockholm	Försäkringsfåga
<input checked="" type="checkbox"/>	Försäkringsbolag - Telefon		08-54170585	Försäkringsfåga
<input checked="" type="checkbox"/>	Försäkringsbolag - E-post		skadeservice@mercedes-be...	Försäkringsfåga
<input checked="" type="checkbox"/>	Skadereglerare - Namn		Lena Flygare	Försäkringsfåga

Markera/avmarkera alla

OK Avbryt

OOO222 - MERCEDES-BENZ W 253X GLC LADHYBRID WAGON 5D - [1-SE-OOO222-7372054937197



Ägare/Fordon

Skada

Försäkringsbolag

Redigera...



If Märkesförsäkring AB  
M30 10680 Stockholm

SKADETEKNIKER  
*Skadetekniker har inte lagts in*

SKADEREGLERARE  
Lena Flygare

Skada

Mottagningsdatum

Skadedatum

Skadenummer

Försäkringsnummer

Skademoment \*

Momsplikt\*

Självrisk, summa	6 000,00
Självrisk, %	0,00
Moms på självrisk, belopp	1 500,00

Skadans placering

-enligt anmälan

▶ OOO222-19 MERCEDES-BENZ W 253X GLC LADHYBRID WAGON 5D (08-27923-2019)

◀ Sammanställning

AO-nr	Skadedatum	Ankomstdatum	Påbörjad	Färdig
	2020-02-21	2020-03-23	2020-03-23	2020-03-23
Besiktad av	Chassinr	Mätarställning (km)		
	13146464	0		

Däck

	Tid	Debitering, p/t	Summa
Karosseriarbete - Byte, D/M	222	1 025,00	2 275,50
Reservdelar (rabatt 161,17)			7 897,17
Förbrukningsmaterial			68,26
Summa exkl. moms			10 240,93
Avgör självrisk			6 000,00
Moms 25 % av 10 240,93			2 560,23
Moms på självrisk			-1 500,00
<b>Totalsumma</b>			<b>5 301,16</b>

▶ Arbetsspecifikation

# STATUS TIDSSTANDARDER



# ALLMÄNT

# Tidigare uppdatering av tidsstandard

Fördelningstid

Verktid


M	Y	S	BY
---	---	---	----

Fördelningstid

Verktid

M	Y	S	BY
---	---	---	----

# Framtida uppdateringar av tidsstandard



# Uppdatering av tidsstandard idag

Fördelningstid

Verktid

M	Y	S	BY
---	---	---	----

Ny fördelningstid




Y	Y	
---	---	--

# Verkstads urval - status



	2020-03-20	2020-02-06
Verkstäder som har tackat ja:	69	46
Verkstäder som ej svarat:	14	4
<b>Totalt:</b>	<b>83</b>	<b>50</b>



Verkstäder som har tackat nej:	19
Ej godkända verkstäder:	8
Verkstäder på väntelistan:	23



# YTRIKTA STATUS


57

92

25

2020-03-19

## Tidsstudier - Ytrikta



# Positionsfördelning

Antal Bilar

57

Antal Skador


92

Antal Verkstäder


25

2020-03-19


## Skador



## Bilar



## Skador



# Märkesfördelning

Antal Bilar

57

Antal Skador


92

Antal Verkstäder


25

2020-03-19

Skador - Märkesfördelning



Skador



# Regionsfördelning

Antal Bilar

57


Antal Skador

92

Antal Verkstäder

25

2020-03-19



# ÖVRIGT

## Felkoder

- Metodstudier fortsätter
- 4st nya observationer
- Utrustningsberoende skillnader

## Kalibrering

- Kartläggning av arbetsmoment
- Märkesberoende skillnader
- Utrustningsberoende skillnader
- Kartläggning av OEM-tider

## AC (tömning/fyllning)

- Förslag till standardprocess - pågår
- 4st metodstudier

## Hjulinställning

- Förslag till standardprocess - pågår
- Metodstudier påbörjas i april 2020

# Kalibrering - tillverkartider



Bilmärke	Felkod Släcka	Kalibrera Strålkastare	Strålkastare LED	360 Kamera	Multifunkt. kamera	Blindspot	Kamera Vindruta	Adaptiv farthållare
Mercedes	20	30	60	50	30	x	30	x
Ford	30	x	x	x	x	x	x	x
KIA	20	x	x	x	30	30	40	100
Volvo	20	x	x	x	x	40	40 (+5 justering)	x
BMW	33	33	33	x	x	x	x	x
VW	30	x	x	x	x	x	x	x
Audi	30	x	x	x	x	x	x	x



# NYA MARKNADSBEHOV OCH PRIORITERING

# KOMMUNIKATION

# Kommunikation



- Förra mötets protokoll till CABAS

# ÖVRIGT

# Kommande möten

- 25/5
- 24/8
- 19/10
- 7/12